b0cot10	5	LVDS	695						
b0cot10	6	LVDS	681						
b0cot10	7	LVDS	637						
b0cot10	8	LVDS	692	Y	N		10/25/00	Blown Buffer Chips	
b0cot10	8	LVDS	725	Y	Y	10/25/00			
b0cot10	9	LVDS	703						
b0cot10	10	LVDS	660						
b0cot10	11	LVDS	697	Y	N		10/10/00	Blown Buffer Chips	(During XTC Replacement)
b0cot10	11	LVDS	172			10/10/00			
b0cot10	15	LVDS	689						
b0cot10	16	LVDS	617						
b0cot10	17	LVDS	616	Y	N		10/4/00	Blown Buffer Chips	
b0cot10	17	LVDS	330			10/4/00			
b0cot10	18	LVDS	680						
b0cot11	4	LVDS	610						
b0cot11	5	LVDS	608						
b0cot11	6	LVDS	615						
b0cot11	7	LVDS	560						
b0cot11	8	LVDS	561	Y	N		10/25/00	Blown Buffer Chips	
b0cot11	8	LVDS	714	Y	Y	10/25/00			
b0cot11	9	LVDS	636						
b0cot11	10	LVDS	594						
b0cot11	11	LVDS	566						
b0cot11	12	LVDS	603						
b0cot11	13	LVDS	522						
b0cot11	14	LVDS	563						
b0cot11	15	LVDS	614						
b0cot11	16	LVDS	508	Y	N		10/25/00	OK on teststand	Fails Tracktest - All Channels
b0cot11	16	LVDS	686	Y	Y	10/25/00			Fails TDC GUI initialization
b0cot11	17	LVDS	574						
b0cot11	18	LVDS	567						
b0cot12	4	LVDS	570						
b0cot12	5	LVDS	600						
b0cot12	6	LVDS	607					Recovered from Blown Buffer-like State	on 10/16/00
b0cot12	7	LVDS	542						
b0cot12	8	LVDS	611						
b0cot12	9	LVDS	543						

b0cot12	10	LVDS	536						
b0cot12	11	LVDS	509						
b0cot12	12	LVDS	551						
b0cot12	13	LVDS	519						
b0cot12	14	LVDS	539						
b0cot12	15	LVDS	503						
b0cot12	16	LVDS	520	N	N		10/10/00	Blown Buffer Chips	
b0cot12	16	LVDS	303	N	N	10/10/00	10/19/00	Blown Buffer Chips	
b0cot12	16	LVDS	701	Y	Y	10/19/00	10/25/00	OK on teststand	Fails TDC GUI initialization
b0cot12	16	LVDS	678	Y	Y	10/25/00			Fails TDC GUI initialization
b0cot12	17	LVDS	516						
b0cot12	18	LVDS	546						
b0cot12	19	LVDS	584						
b0cot13	5	LVDS	514						
b0cot13	6	LVDS	535						
b0cot13	7	LVDS	555						
b0cot13	8	LVDS	523						
b0cot13	9	LVDS	534						
b0cot13	10	LVDS	525						
b0cot13	11	LVDS	553						
b0cot13	12	LVDS	554						
b0cot13	13	LVDS	556						
b0cot13	14	LVDS	529						
b0cot13	15	LVDS	527						
b0cot13	16	LVDS	558						
b0cot13	17	LVDS	537					Recovered from Blown Buffer-like State	on 10/16/00
b0cot13	18	LVDS	524						
b0cot13	19	LVDS	548						
b0cot14	7	LVDS	618						
b0cot14	8	LVDS	675						
b0cot14	9	LVDS	658						
b0cot14	15	LVDS	627						
b0cot14	16	LVDS	667						
b0cot14	17	LVDS	613						
b0cot14	18	LVDS	705						
b0cot14	19	LVDS	704						
b0cot16	5	LVDS	571						

b0cot16	6	LVDS	309						
b0cot16	7	LVDS	203			10/10/00			
b0cot16	8	LVDS	341	N	N		10/10/00	Blown Buffer Chips	During XTC Replacement
b0cot16	8	LVDS	631			10/10/00	10/10/00	Looks ok on Teststand	
b0cot16	8	LVDS	295			10/10/00	10/10/00	Looks ok on Teststand	
b0cot16	8	LVDS	671	Y	N	10/10/00	11/1/00	Blown Buffer Chips	Potential Blown Buffer
b0cot16	8	LVDS	639	Y	Y	11/1/00			
b0cot16	12	LVDS	184						
b0cot16	13	LVDS	211						
b0cot16	14	LVDS	174						
b0cot16	15	LVDS	682						
b0cot16	16	LVDS	578	Y	N		10/25/00	Blown Buffer Chips	
b0cot16	16	LVDS	722	Y	Y	10/25/00			
b0cot16	17	LVDS	649						
b0cot16	18	LVDS	650						
b0cot17	3	LVDS	576						
b0cot17	4	LVDS	273						
b0cot17	5	LVDS	659						
b0cot17	6	LVDS	661						
b0cot17	7	LVDS	597						
b0cot17	8	LVDS						Bad slot - Missing pin	
b0cot17	9	LVDS	641						
b0cot17	10	LVDS	336				10/16/00	Blown Buffer Chip	
b0cot17	10	LVDS	687			10/16/00			
b0cot17	11	LVDS	186				10/16/00	Board Serial Number Reads Back all F's	
b0cot17	11	LVDS	709			10/16/00			
b0cot17	12	LVDS	283						
b0cot17	13	LVDS	591						
b0cot17	14	LVDS	644						
b0cot17	15	LVDS	662						
b0cot17	16	LVDS	719	Y	N		10/4/00	Blown Buffer Chips	
b0cot17	16	LVDS	598			10/4/00	10/4/00	Looks ok on Teststand	
b0cot17	16	LVDS	669			10/4/00	10/4/00	Looks ok on Teststand	
b0cot17	16	LVDS	622	Y	N	10/4/00	10/25/00	Blown Buffer Chips	
b0cot17	16	LVDS	731	Y	Y	10/25/00			
b0cot17	17	LVDS	657						
b0cot17	18	LVDS	668						

b0cot17	19	LVDS	663						
b0cot18	4	LVDS	666						
b0cot18	5	LVDS	712						
b0cot18	6	LVDS	289					Recovered from Blown Buffer-like State	on 10/16/00
b0cot18	7	LVDS	210						
b0cot18	8	LVDS	178						
b0cot18	9	LVDS	711	Y	N		10/4/00	Blown Buffer Chips	
b0cot18	9	LVDS	683			10/4/00			
b0cot18	10	LVDS	291						
b0cot18	11	LVDS	170						
b0cot18	12	LVDS	190						
b0cot18	13	LVDS	187						
b0cot18	14	LVDS	192						
b0cot18	15	LVDS	312						
b0cot18	16	LVDS	700	Y	N		10/4/00	Blown Buffer Chips	
b0cot18	16	LVDS	356			10/4/00			
b0cot18	17	LVDS	684						
b0cot18	18	LVDS	679						
b0cot18	19	LVDS	166					Potential Via Problem	
b0cot18	20	LVDS	623						
b0cot19	5	LVDS	573						
b0cot19	6	LVDS	342						
b0cot19	7	LVDS	676					Recovered Via Hot extraction/insertion	on 10/10/00
b0cot19	8	LVDS	327					Recovered Via Hot extraction/insertion	on 10/10/00
b0cot19	9	LVDS	311						
b0cot19	10	LVDS	210						
b0cot19	11	LVDS	544				10/19/00	Board Causes Spurious Interupts on BP	
b0cot19	11	LVDS	708			10/19/00			
b0cot19	15	LVDS	665						
b0cot19	16	LVDS	651	Y	N		10/4/00	Blown Buffer Chips	
b0cot19	16	LVDS	592			10/4/00			
b0cot19	17	LVDS	706						
b0cot19	18	LVDS	575						
prep		LVDS	586	Y	Y	11/7/00		Swap CY7C960A for CY7C960	Channel 29 problems
prep		LVDS	737	Y	Y	11/7/00		Swap CY7C960A for CY7C960	
prep		LVDS	203	Y	Y	11/7/00		Swap CY7C960A for CY7C960	