

Reklamation – Complaint Gehäuse Dimmbox

Part-No#.4027963 Date: June 28th 2017

- Anlieferung/Delivery am/on 22.06.2017 , 260 Stück/pcs mit/with LS/Delivery Note 218659

N.O.K. Parts

Fehlerbeschreibung:

Teile entsprechen nicht der Zeichnung. Sind an den rot Markierten Stellen nicht lackfrei


Fault description:

Parts do not correspond to drawing.

Red marked areas (on pictures to the right) are not paint-free.



Zeichnung



Fehlende Masse sin
3D-Modell zu entne

Ge

Beschichtung (oder Farbe) lt. Br
Coating according to order

Sicherheitsbauteil Ja/yes
safety component Nein/no
composant de securite

Freimasstol. dim. tolerance Tol. de mesure	Volumen/dm ³ volume volume
DIN 1688 GTA 13/5	

Dok.-Nr Sachmerkmaliste

	Datum date Date	Name name Nom
Bearb. done execute par	13.06.2016	KOENEMUND B

E1 Nr./Aend.Nr. Inst./modif.no. Inst/Modif1c.no.	25357
--	-------

O.K. Parts

Durch einen internen Nacharbeitsauftrag werden die Teile nachträglich ausgebessert .

All parts must be reworked at Irlbacher.

