Reklamation – Complaint Gehäuse Dimmbox Part-No#.4027963 Date: June 28th 2017

- Anlieferung/Delivery am/on 22.06.2017 , 260 Stück/pcs mit/with LS/Delivery Note 218659

N.O.K. Parts

Fehlerbeschreibung:
Teile entsprechen nicht der Zeichnung. Sind an den rot Markierten Stellen nicht lackfrei

Fault description:
Parts do not correspond to drawing.
Red marked areas (on pictures to the right) are not paint-free.

eichnung



Fehlende Masse sin
3D-Modell zu entne

Ge

Beschichtung (oder Farbe) lt. Be
Coating according to order

Sicherheitsbauteil safety component composant de securite	☐ Ja/yes ☒ Nein/no
Freimasstol. dim. tolerance Tol. de mesure DIN 1688 GTA 13/5	Volumen/dm³ volume volume
Dok.-Nr Sachmerkmalliste	

	Datum date Date	Name name Nom
Bearb. done executé par	13.08.2016	KOENEMUND B
Einr./Aend.Nr. Inst./Modif.no. Inst/Modific.no.	25357	

. . arts

Durch einen internen Nacharbeitsauftrag werden die Teile nachträglich ausgebessert .

All parts must be reworked at Irlbacher.