

Mangelhafte Ausführung der Flachdachentwässerung im Bereich des Fallrohres.

Der verwendete Kunststoff ist – vorbehaltlich eines Hersteller-nachweises – nicht für den Außenbereich zugelassen.

Der Farbanstrich der Rohrleitung ist nicht dauerhaft.



Foto Nr. 0716 – 10.11.2014