

水泥砼施工原始记录

(编号: XJ(LJ15)/5.4(3).1-1-01) C-V-41

合同号 JZDQTJ-3 施工单位 xx_施工单位

建设项目 西浙项目 构筑物(构件)名称 隧道总体LK3+715-LK4+142

灌注日期及时间	2019-3-14 3:00 至 2019-3-19 0:05		备注	
工程项目	赵湾隧道左线			
混凝土标号	C30			
混凝土来源	45			
混凝土配合比	水泥:黄砂:碎(砾)石:水:掺加剂=0:0:0:0			
混凝土水灰比	0			
水泥用量	9			
施工配合比	9:NaN:NaN:NaN:NaN	每盘用量	实测含水量	
材料情况	水泥	0.3	89	测试
	砂	0	0	
	石	0	0	
	水	0	0	78
掺和料	0	0	78	
外加剂(名称与掺量)	0	0	78	
塌落度(mm)	845测试			
拌合及捣实方法	845测试			
天气	阴			
气温(°C)	845测试			
混凝土入模温度(°C)	845测试			
混凝土强度(MPa)	3天	845测试		
	7天	845测试		
	14天	845测试		
	28天	89		
钢筋情况	满足设计及规范要求			
模板情况	满足设计及规范要求			
保护层情况	满足设计及规范要求			
养护情况	覆盖养护			
成品编号	845测试			
试件编号	845测试			
其他:	845测试			

注:混凝土强度龄期根据需要由监理工程师确定。

施工负责人: 监理工程师: 日期: 1901-01-01